

## Основен ремонт на общински път SFO3335 /III-8223/ Веринско - Борика в участък от км 0+000 до км 8+796, община Ихтиман

И.Н.: 104297489

Приложени файлове:

- Проект на договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Документация\_CMP.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Методика за оценка.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за поръчка - Общата директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	18.10.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45233120 45233142
Краен срок	15.11.24 23:59	Рамково споразумение	НЕ
Процедура	Открита процедура	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ОБЩИНА ИХТИМАН	Прогнозна стойност	11 499 300,24 BGN
Прогнозна стойност EUR	5 873 282,72 EUR		

---

Описание	<p>Целта на настоящото възлагане е да бъде избран изпълнител строител по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), с чието участие да се реализира изпълнението на инфраструктурен проект: Основен ремонт на общински път SFO3335 /III-8223/ Веринско - Борика в участък от км 0+000 до км 8+796, община Ихтиман . Общински път SFO 3335 , намиращ се на територията на община Ихтиман има местно значение за осигуряване на връзка между с. Веринско и с. Борика. Участъкът започва при триклонното кръстовище с републикански път III-8223, а краят му е при края на с. Борика. Дължината на разглеждания участък от общински път SFO 3335 е приблизително 8.796 км. Съществуващата асфалтобетонова настилка на участъка е с изчерпан експлоатационен период. Забелязват се единични пукнатини, липсва надлъжна и напречна равност. Състоянието на настилката е незадоволително. Липсват оформени напречни и надлъжни наклони, които бързо да отвеждат повърхностните води от пътното платно. Съществуващите банкети са силно затревени и имат нужда от почистване и повдигане до проектно ниво. Съществуващите бетонови бордюри са в лошо експлоатационно състояние. Проектната разработка предвижда: възстановяване на настилката посредством насипване на настилката или чрез рехабилитация на настилката; направа на нова тротоарна настилка в участъците в населено място и съществуваща такава; почистване на банкета от растителност и отстраняване на хумусния пласт с дебелина 10 см. и насипване с несортиран трошен камък за банкет и 15 см.; за всички асфалтови напречни зауствания, входове и асфалтови кръстовища е предвидено да се положат два пласта асфалтобетон; отводняването ще се извършва повърхностно с отвеждане на водата от пътното платно посредством надлъжните и възстановените напречни наклони до отводнителните елементи; за всички съществуващи водостоци се предвижда почистване, ремонт и повдигане на стени.</p>
----------	--

---