

## Основен ремонт на улици в с. Трънак: улица между о.т. 71, 69, 58, 67, 50, 51, 52 и 28 у-е (заустване) на о.т. 71 по плана на село Трънак, община Руен, обл.Бургас

И.Н.: 105483392

Приложени файлове:

- Част IV. Указания за подготовка на образците.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обява за събиране на оферти за обществена поръчка.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Част III. Проект на договор.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Част I. Указания за участие.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- T443006-Експорт-20241114.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Инвестиционен проект\_улици\_Трънак.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Част II. Техническа спецификация.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Строителство	Дата на публикация	14.11.24
Вид документ	Обявление за поръчка	CPV/КОП кодове	45000000
Краен срок	25.11.24 23:59	Процедура	Събиране на оферти с обява
Подвид на документа	Поръчка на ниска стойност	Възложител	ОБЩИНА РУЕН
Прогнозна стойност	87 696,67 BGN	Прогнозна стойност EUR	44 834,7 EUR

Описание Целта на разработката е извършване на основен ремонт на улици от съществуващата улична мрежа на с. Трънак, които са с асфалтова настилка. Обхвата на разработката включва следните улици: 1. Улица м/у о.т. 71, 69, 58, 67, 50, 51, 52 и 28 по плана на село Трънак. - дължина на участъка по проектна ос: 433.00м - широчина на участъка: 5.00 м Уширения от криви в кръстовищата: 100. 00 м2. В разглежданите улици не се концентрира движение. Улиците следва да се разглеждат като обслужващи улици от VI клас. Състоянието на настилката не е добро. Наблюдават се множество неравности и деформации.