

ПРОМЯНА - Среден ремонт на спомагателно котелно оборудване на КА-1 и КА-2

И.Н.: 102108739

Приложени файлове:

- Решение по чл. 22 ал.1 от ЗОП.zip (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за изменение на договор – Секторната директива.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)
- Обявление за възложена поръчка – Секторната директива стандартен режим.pdf (Приложенията са видими само за потребители с пълен достъп. Ако искате да ги разгледате, свържете се с нас.)

Вид на поръчката	Услуги	Дата на публикация	30.08.24
Вид документ	Промяна	CPV/КОП кодове	50531100
Процедура	Пряко договаряне	Подвид на документа	ЕС обявление
Възложител	ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД	Прогнозна стойност	2 251 587 BGN
Прогнозна стойност	1 151 648 EUR		
EUR			

Описание	<p>Среден ремонт на спомагателно котелно оборудване на КА-1 и КА-2, по десет обособени позиции: I-ва обособена позиция Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ), газозаборна шахта (ГЗШ), питател сурови въглища (ПСВ), барабанно скрепков дозатор (БСД) и бункер сурови въглища (БСВ) на прахопригответваща система ППС-1А на КА-1. II-ра обособена позиция Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ), газозаборна шахта (ГЗШ), питател сурови въглища (ПСВ), барабанно скрепков дозатор (БСД) и бункер сурови въглища (БСВ) на прахопригответваща система ППС-1Б на КА-1. III-та обособена позиция Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ), газозаборна шахта (ГЗШ), питател сурови въглища (ПСВ), барабанно скрепков дозатор (БСД) и бункер сурови въглища (БСВ) на прахопригответваща система ППС-1В на КА-1. IV-та обособена позиция Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ), газозаборна шахта (ГЗШ), питател сурови въглища (ПСВ), барабанно скрепков дозатор (БСД) и бункер сурови въглища (БСВ) на прахопригответваща система ППС-1Г на КА-1. V-та обособена позиция Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ), газозаборна шахта (ГЗШ), питател сурови въглища (ПСВ), барабанно скрепков дозатор (БСД) и бункер сурови въглища (БСВ) на прахопригответваща система ППС-2А на КА-2. VI-та обособена позиция Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ), газозаборна шахта (ГЗШ), питател сурови въглища (ПСВ), барабанно скрепков дозатор (БСД) и бункер сурови въглища (БСВ) на прахопригответваща система ППС-2Б на КА-2. VII-ма обособена позиция Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ), газозаборна шахта (ГЗШ), питател сурови въглища (ПСВ), барабанно скрепков дозатор (БСД) и бункер сурови въглища (БСВ) на прахопригответваща система ППС-2В на КА-2. VIII-ма обособена позиция Среден ремонт на мелещ вентилатор (МВ), горивна уредба (ГУ), газозаборна шахта (ГЗШ), питател сурови въглища (ПСВ), барабанно скрепков дозатор (БСД) и бункер сурови въглища (БСВ) на прахопригответваща система ППС-2Г на КА-2. IX-та обособена позиция Среден ремонт ИВП на КА-1 с подмяна на 24 бр. хоризонтални кубове. X-та обособена позиция Среден ремонт ИВП на КА-2 с подмяна на 24 бр. хоризонтални кубове.</p>
----------	--
